


KORODEZOL je sredstvo za uklanjanje hrđe i patine sa metalnih, željeznih i čeličnih površina. Namjenjen je za uklanjanje hrđe sa karoserija, ograda, limova, čeličnih profila i ostalih metalnih površina. Pokrivanje površine 8 do 20 m² ovisno o količini hrđe.



METAL

METAL

METALL



PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- Uklanja hrđu i patinu
- Lako se koristi
- Jednostavno se nanosi, snažno djeluje
- Može se koristiti u dobro prozračenom interijeru

UPUTE ZA UPOTREBU Prije početka čišćenja mehanički očistiti površinu od grube hrđe. Proizvod se nanosi premazivanjem, uranjanjem ili prskanjem. Proizvod ostaviti na tretiranoj površini da djeluje dok se u potpunosti ne osuši. Kod debljih slojeva hrđe ponoviti postupak. Nakon što se proizvod potpuno osuši(nakon 12-24 sata), možete nastaviti s dalnjom obradom površine, poput nanošenja boje, aka ili drugih proizvoda.

TEHNIČKI PODACI

STANJE: Tekućina

MIRIS: Nema

TOPIVOST U VODI: Potpuna

POKRIVANJE POVRŠINE: 8 - 20 m² / l

Laboratorijsko ispitivanje 196/2023-TO

GUSTOĆA: 1,1446 g/cm³

pH vrijednost: 0,38

BOJA: Crvena

SKLADIŠTENJE Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 5°C do 30°C.

ZBRINJAVANJE Ostaci proizvoda se smatraju posebnim opasnim otpadom. Otpad zbrinuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

ROK UPOTREBE: 12 mjeseci od otvaranja

POTREBAN ALAT kist, špricaljka, valjak ili posuda za uranjanje

HR • OZNAKA OPASNOSTI: UPOZORENJE, OZNAKE UPOZORENJA H290 Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. **OZNAKE OBAVIJESTI [SPRJEČAVANJE]** P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju. P260 Ne udisati plin/maglu/pare/aerosol. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

[POSTUPANJE] P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P304+P340+P310 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ lječnika. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. **[SKLADIŠTENJE]** P406 Skladišti u spremniku otpornom na nagrizanje/spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

HR • PRVA POMOĆ Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. U slučaju zastoja disanja, primjeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet lječnika. U slučaju nesvjjetice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. Nakon dodira s kožom: Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom najkraće 15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet lječnika. Nakon dodira s očima: Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode najkraće 15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet lječnika ili oftalmologa. Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Osobi dati da popije 2 – 3 dL vode. Osobu smjestiti u poluležeći položaj i smirivati. Potražiti savjet lječnika.